Утверждено Решением НТС НАКС Протокол №33 от 09.09.2015 г.

Рекомендации по применению РД 03-495-02 на строительных объектах

1. Общие положения

1.1. Рекомендации по применению РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» на строительных объектах (далее - Рекомендации) содержат дополнения к положениям РД 03-495-02, определяющие особенности проведения и оформления процедуры аттестации сварщиков, выполняющих сварку арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций (элементов железобетонных конструкций) (СК, п.2).

Применение положений РД 03-495-02 при аттестации сварщиков, выполняющих сварку металлических строительных конструкций (СК, п.1), металлических трубопроводов (СК, п. 3), конструкций и трубопроводов из полимерных материалов (СК, п.4) не требует дополнительных рекомендаций.

1.2. Настоящие Рекомендации разработаны с учетом требований ГОСТ 14098-2014 и отменяют действие «Рекомендаций по применению ПБ 03-273-99 и РД 03-495-02 на строительных объектах», утвержденных НТС НАКС (протокол № 17 от 20.03.2007 г.).

2. Выбор контрольных сварных соединений и контроль качества

- 2.1. При аттестации сварщиков, выполняющих сварные соединения элементов железобетонных конструкций (арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций), в том числе типов, указанных в ГОСТ 14098-2014, следует учитывать следующие характеристики сварных соединений:
 - виды (способы) сварки (наплавки);
 - тип сварного соединения;
 - группы основных материалов;
 - сварочные материалы;
 - размеры (диаметры стержней и толщины пластин);
 - положение при сварке;
 - положение осей стержней при сварке.

Характеристики контрольных сварных соединений (КСС) по положению при сварке и положению осей стержней при сварке для типов сварных соединений, указанных в ГОСТ 14098-2014, приведены в таблице 1.

Характеристики КСС по виду деталей, типу швов, типу и виду соединений при аттестации не учитываются, но могут быть приведены в качестве справочной информации.

Таблица 1

Характеристики сварных соединений

Положение стержней	Положения шва при сварке	Способ сварки, обозначение и наименование типа сварного соединения	
		РД- руч	ная дуговая сварка покрытыми электродами
Γ	H1	С7-Рв	Ванная одноэлектродная в инвентарной форме.
В	Γ	С10-Рв	Ванная одноэлектродная в инвентарной форме.
Γ	H1	С15-Рс Ванно-шовная на стальной скобе-накладке.	
В	Γ	С19-Рм	Дуговая ручная многослойными швами на стальной скобенакладке.
Л	Н1, В1, Г, П1	С21-Рн	Дуговая ручная швами с накладками из стержней.
Л	Н2, В1, П2	Н1-Рш	Дуговая ручная швами
Л	Н1, В1, Γ, Π1	С23-Рэ Дуговая ручная швами внахлестку.	
Л	Н2, В1, П2	К3-Рп	Дуговая ручная прихватками.
В	H2	T12-P3	Дуговая ручная валиковыми швами в раззенкованное отверстие.

Положение стержней	Положения шва при сварке	Способ сварки, обозначение и наименование типа сварного соединения					
		МП - механизированная сварка плавящимся электродом в					
		среде активных газов и смесях					
В	H2	Т11-Мз	Дуговая механизированная швами в среде CO_2 в цекованное или раззенкованное отверстие.				
Л	Н2, В1, П2	К3-Мп	Дуговая механизированная прихватками.				
Л	Н1, В1, Γ, Π1	С21-Мн	Дуговая механизированная швами с накладками из стержней.				
Л	Н1, В1, Γ, Π1	С23-Мэ	Дуговая механизированная швами внахлестку.				
Л	Н2, В1, П2	Н1-Мш	Дуговая механизированная швами в среде CO _{2.}				
		МПС - :	механизированная сварка самозащитной порошковой				
		провол	окой				
Γ	H1	С14-Мп	Дуговая механизированная порошковой проволокой на стальной скобе-накладке.				
В	Γ	С17-Мп	Дуговая механизированная порошковой проволокой многослойными швами на стальной скобе-накладке.				
Л	Н2, В1, П2	К3-Мп	Дуговая механизированная прихватками.				
Л	Н1, В1, Г, П1	С21-Мн	Дуговая механизированная швами с накладками из стержней.				
Л	Н1, В1, Γ, П1		Дуговая механизированная швами внахлестку.				
Л	Н2, В1, П2	+	Дуговая механизированная швами в среде CO _{2.}				
		МПГ - 1	МПГ - механизированная сварка порошковой проволокой в				
			ктивных газов				
Л	Н2, В1, П2	К3-Мп	Дуговая механизированная прихватками.				
Л	Н1, В1, Γ, Π1	С21- Мн	Дуговая механизированная швами с накладками из стержней.				
Л	Н1, В1, Г, П1	С23- Мэ	Дуговая механизированная швами внахлестку.				
Л	Н2, В1, П2		Дуговая механизированная швами в среде CO ₂ .				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			еханизированная сварка под флюсом				
Γ	H1		Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме.				
В	Γ	•	Ванная механизированная под флюсом в инвентарной форме.				
В	Н2	Т1-Мф	Дуговая механизированная под флюсом без присадочного металла.				
В	H2	Т2-Рф	Дуговая ручная с малой механизацией под флюсом без присадочного металла.				
		KCO - 1	контактная стыковая сварка оплавлением				
Γ	H1		Контактная стыковая.				
			контактно-точечная сварка				
Л	H2		Контактная точечная.				
Γ	H2		Контактная по одному рельефу на пластине.				
Γ	H2	1	Контактная по двум рельефам на пластине				
Приме		1 I					

- Обозначения способов сварки приведены в соответствии с РД 03-495-02.
- Обозначение и наименование типа сварного соединения приведено в соответствии с ГОСТ 14098-2014. Обозначения положений стержней при сварке: В- вертикальное, Г-горизонтальное, Л любое (вертикальное, горизонтальное, наклонное).

- 2.2. Аттестационные испытания проводят для групп основных материалов в соответствии с п.1.11.5 РД 03-495-02, при этом класс арматурной стали и марка листового проката КСС могут быть выбраны Аттестационной комиссией любыми из приведенных в заявке групп основного материала.
- 2.3. Сварочные материалы для сварки КСС назначаются в соответствии с требованиями п.1.11.6 РД 03-495-02 с учетом НД, указанных в заявке на аттестацию, по сочетанию конкретных марок сварочных материалов с группой основного материала и (или) классом прочности основного материала КСС.
- 2.4. Диаметры стержней и толщины пластин КСС в соответствии с п.1.11.7 РД 03-495-02 могут быть выбраны Аттестационной комиссией любыми из заявленных.
- 2.5. Пространственное положение КСС при сварке должно соответствовать требованиям п.1.11.8 РД 03-495-02.
- 2.6. При назначении видов КСС в соответствии с п.1.12.1 РД 03-495-02 для аттестации на сварку элементов железобетонных конструкций рекомендуется руководствоваться таблицей 1 и таблицей 4.
- 2.7. Размеры деталей КСС в соответствии с п.1.12.3 РД 03-495-02 должны соответствовать требованиям ГОСТ 14098-2014, ГОСТ 10922-2012 и (или) других НД, указанных в заявке на аттестацию.
- 2.8. Контроль качества КСС в соответствии с п.1.13.1 РД 03-495-02 при аттестации на сварку элементов железобетонных конструкций рекомендуется выполнять с учетом таблицы 2 в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-2012, РТМ 393-94 и (или) других НД, указанных в заявке на аттестацию.

Помимо методов контроля, указанных в таблице 2, КСС могут дополнительно подвергаться испытаниям другими методами, если применение этих методов оговорено НД на сварку производственных стыков или указано в Заявке на аттестацию.

Методы контроля качества и испытаний КСС

Таблица 2

Метод контроля	Стыковое соединение соосных стержней	Стыковое соединение параллельных стержней	Тавровое соединение стержней с листом	Нахлесточное соединение стержней с листом	Крестообразное соединение стержней
Визуальный и измерительный (ВИК)	X	X	X	X	X
Испытание на растяжение	X	_	-	_	х*
Испытания на срез	_	_	_	_	X**

^{*} испытанию подлежат стержни рабочей арматуры крестообразных сварных соединений;

3. Области распространения аттестации

- 3.1. Область распространения аттестации определяется:
- по способу сварки по п.1.15.1 РД 03-495-02;
- по группе основных материалов по п.1.15.4 РД 03-495-02. Аттестация по сварке КСС деталей определенного класса арматурной стали распространяется на все классы арматурной стали, регламентируемые ГОСТ 14098-2014 и (или) другой НД для конкретных типов сварных соединений;

^{**} должна быть обеспечена прочность на срез не ниже $0.3\sigma_{\text{в}}$. Обозначения:

[«]х» - контроль является обязательным;

^{«-» -} контроль не является обязательным.

- по сварочным материалам по пп. 1.15.5 и 1.15.6 РД 03-495-02;
- по диаметрам арматурных стержней и толщинам листов независимо от размеров КСС и устанавливается для всего диапазона диаметров арматурных стержней и толщин листов, регламентированных ГОСТ 14098-2014 и (или) другими НД для конкретных типов сварных соединений;
 - по пространственному положению шва КСС по таблице 3;
 - по положению стержней при сварке КСС по п. 1.15.2, и);
 - по типу сварного соединения по ГОСТ 14098-2014 по таблице 4.
- 3.2. Область распространения аттестации по виду деталей, типу швов, типу и виду соединений при аттестации не устанавливается, но может быть приведена в качестве справочной информации.

 Таблица 3

 Область распространения аттестации в зависимости от положения шва КСС

Условия	Область распространения аттестации					
сварки	H1	H2	Γ	B1	П1	П2
H1	X	X	_	_	_	
H2	+	X	ı		ı	=
Γ	+	+	X		ı	
B1	+	+	+	X	ı	_
П1	+	+	+	+	X	+
П2	+	+	+	+	+	X

Обозначения:

«х» и «+» - пространственное положение, на которое распространяется результат аттестации; «-» - пространственное положение, на которое не распространяется результат аттестации.

4. Заключительные положения

- 4.1. По всем параметрам и требованиям, не оговоренным в настоящих Рекомендациях, следует руководствоваться РД 03-495-02.
- 4.2. Аттестационные удостоверения, оформленные по результатам аттестаций, проведенных с учетом ранее действующих Рекомендаций, действительны до окончания их срока действия.
- 4.3. Пример оформления данных о сварке (наплавке) КСС и области распространения в Протоколе аттестации приведены в Приложении.

Таблица 4 Область распространения аттестации по типам сварных соединений согласно ГОСТ 14098-2014

Контрольное	Область распространения									
сварное соединение	Обозначение типа сварного соединения по ГОСТ 14098-2014									
	P)	Ц- ручная	дуговая св	арка покр	ытыми эле	ектродами				
	С19-Рм	С21-Рн	С23-Рэ	Т12-Рз	Н1-Рш	К3-Рп	С7-Рв	C15-Pc	С10-Рв	
С19-Рм	X	+	+	+	+	+	_	_	_	
С21-Рн	_	X	+	+	+	+	_			
С23-Рэ	_	+	X	+	+	+	_	_	_	
T12-P3	_	+	+	X	+	+	_	_	_	
Н1-Рш	_	_	_	+	X	+	_	_	_	
К3-Рп	_	_	_	_	_	X	_	_		
С7-Рв	_	_	_	_	_	_	X	+	_	
C15-Pc	_	_	_	_	_	_	+	X	_	
С10-Рв	_	_	_	_	_	_	+	+	X	
		МФ -мо	еханизиров	ванная сва	рка под фл	ІЮСОМ				
	C5-N	С5-Мф С8-Мф			T1-	-Мф		Т2-Рф		
С5-Мф	X				_					
С8-Мф	+		X		_			_		
Т1-Мф	_				X			+		
Т2-Рф	_		_		+			X		
МП - мех	МП - механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях									
	T11-M	3	К3-Мп		С21-Мн С23-М		Мэ	1 э Н1-Мш		
T11-M3	X		+		+ +			+		
К3-Мп	_		X							
С21-Мн	+		+		x +			+		
С23-Мэ	+		+		+ x			+		
Н1-Мш	+		+					X		

	МПС - механизир	ованная свај	жа самозащитн	юй порошковой г	роволокой		
	С14-Мп	С17-Мп	К3-Мп	С21-Мн	С23-Мэ	Н1-Мш	
С14-Мп	X	_	_	_	_	_	
С17-Мп	+	X	+	+	+	+	
К3-Мп	_	_	X	_	_	_	
С21-Мн	_	+	+	X	+	+	
С23-Мэ	+	+	_	+	X	+	
Н1-Мш	_	_	+	_	_	X	
МП	🛚 - механизирован	ная сварка п	орошковой про	волокой в среде	активных газо	В	
	К3-Мп	(С21-Мн	С23-Мэ		Н1-Мш	
К3-Мп	X		_	_		_	
С21-Мн	+		X	+		+	
С23-Мэ	+		+	X		+	
Н1-Мш	+		_			X	
	КСО -	- контактная	стыковая свар	ка оплавлением			
			C	1-Ко			
С1-Ко	C1-Ko x						
		КТС – кон	гактно-точечна	я сварка			
	K1-K	T	Н	Н2-Кр		3-Кр	
К1-Кт	X			_		_	
Н2-Кр				X		+	
Н3-Кр				+		X	

Пример оформления Протокола аттестации

2. Данные о сварке (наплавке) контрольных сварных соединений (КСС)

2.1. Способ сварки	РД
2.2. Клеймо КСС	1
2.3. Группа свариваемого материала	M07
2.4. Марка свариваемого материала	A400
2.5. Вид свариваемых деталей	C+C
2.6. Тип шва	СШ
2.7. Толщина, мм	-
2.8. Диаметр, мм	-
2.9. Диаметр стержня, мм	10,0
2.10. Тип сварного соединения	С23-Рэ
	по ГОСТ 14098-2014
2.11. Положение осей стержней	вертикальное
2.12. Тип и вид соединения	ос
2.13. Положение при сварке	B1
2.14. Сварочные материалы	УОНИ-13/55

Область распространения аттестации

o which puch por punching at recruding							
Параметры сварки	Обозначение условий сварки	Область распространения аттестации					
Способ сварки	РД	РД					
Группа свариваемого материала	M07	M07, M07+M01					
Вид деталей	C+C	С+С, С+Л					
Типы швов	СШ	СШ, УШ					
Сварочные материалы	УОНИ-13/55	Р, РА, РБ, РЦ, Б					
Толщина деталей, мм	-	от 6,0 и выше					
Наружный диаметр, мм	-	-					
Положение при сварке	B1	Н1, Н2, В1, Γ					
Вид соединения	oc	oc					
Диаметр стержня, мм	10,0	от 8,0 до 40,0					
Тип сварного соединения	С23-Рэ	С23-Рн, Т12-Рз, С21-Рн, К3-Рп, Н1-Рш					
	по ГОСТ 14098-2014	по ГОСТ 14098-2014 *					
Положение осей стержней	вертикальное	вертикальное, горизонтальное					
1							

^{*} Установленная область распространения может быть применения к сварным соединениям арматуры, арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций (элементов железобетонных конструкций) иных типов с указанными характеристиками